

Le antenne della sezione - cronaca di una proficua mattinata

Il 26 Settembre, sabato mattina scorso, alcuni soci si sono incontrati in Coltano per installare le antenne della stazione IQ5PJ: una windom da 42 metri circa e una bibanda VHF-UHF; erano presenti: IK5FCK, IK5IFK, IW5AOT, IW5DAP, IZ5ICH, IZ5KDD.

La posizione delle antenne era stata studiata nei mesi scorsi e sottoposta per approvazione al presidente di ProloColtano, responsabile della gestione della villa medicea in cui da qualche tempo la ns sezione ha la propria sede operativa, secondo quanto indicato nelle immagini seguenti:



Nei giorni precedenti, previ contatti telefonici o telematici, i soci indicati si erano sentiti per impostare il lavoro, con l'impeccabile coordinamento di IW5AOT.

I lavori sono iniziati alle 9,00 con due distinte squadre: IW5DAP (sul tetto) e IZ5KDD per il montaggio delle staffe della windom, fissate "stabilmente" alla parete nord dell'abbaino e quelle della bibanda fissata ad un camino nelle vicinanze; IK5FCK, IK5ICH, IW5AOT e IZ5ICH (sul tetto) per passare il cavidotto che, dal camino prossimo all'abbaino, consente di raggiungere i tavoli operativi della stazione.

La prima squadra non ha trovato difficoltà alcuna, mentre la seconda ha dovuto "tribolare" un po' a causa del percorso apparentemente agevole della canna fumaria. In ogni caso tutto è andato a buon fine nel rispetto dei tempi programmati.

IW5DAP ha provveduto ad intestare i cavi coassiali per le antenne e con IZ5ICH (entrambi sul tetto) hanno perfezionato l'installazione.

A terra i restanti soci hanno provveduto a fissare il lato lungo della windom alla parete sud della chiesetta di Coltano, approfittando della cerimonia in chiesa di un matrimonio, programmato per lo stesso giorno, di cui non eravamo a conoscenza.

Un particolare ringraziamento della sezione a: Paolo IW5DAP per aver "donato" i cavi coassiali RG213, i connettori e alcune staffe; a Luca IZ5ICH la bibanda donata alla sezione; a Luciano IK5FCK per aver messo a disposizione un'idonea scala che ha consentito il completamento dei lavori e i dispositivi di protezione individuale per operare in sicurezza sul tetto.

IZ5KDD